




МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ



ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:



Соблюдать нормы противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций.



Не перегружать электросеть!



Оборудовать печь металлическим предтопочным листом размером не менее 50х70 см.



Производить чистку дымоходов не реже одного раза в три месяца.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать электропровода с поврежденной изоляцией.

Оставлять топящиеся печи без присмотра и на попечение детей.




Применять для розжига печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.



Сушить белье над печью.

Эксплуатировать неисправные печи, электроприборы кустарного изготовления.



При пожаре
звонить 112



Центр противопожарной пропаганды
и общественных связей
680007, г. Хабаровск, ул. Вологаевская, 5,
тел./ факс: [4212] 22-20-31

**ПОСЕЩЕНИЕ
НАШЕЙ ВЫСТАВКИ
БЕСПЛАТНОЕ!**

